

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (म/स) सभाग डिण्डौरी, जिला-डिण्डौरी (म०प्र०)

E-Mail : eepwddindori@mp.nic.in Phone # 07644-234035


website : www.mppwd.gov.in

भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेकलसुता कॉलेज, डिण्डौरी, जो रमादेवी शिक्षण एवं सेवा समिति, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) द्वारा संचालित है तथा खसरा क्रमांक 71/5, 71/6, 72/1ड., 72/1च, सुबखार, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) में स्थित है, का स्थल निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग डिण्डौरी द्वारा दिनांक 15.06.2026 को किया गया।

निरीक्षण एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भवन भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के National Building Code (NBC) तथा National Disaster Management Authority (NDMA) द्वारा समय-समय पर जारी भवन एवं आपदा सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्मित एवं संरचनात्मक रूप से सुरक्षित पाया गया है। भवन शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन हेतु पूर्णतः सुरक्षित एवं उपयुक्त है। यह प्रमाण पत्र निरीक्षण की तिथि पर उपलब्ध तथ्यों एवं भवन की संरचनात्मक स्थिति के आधार पर जारी किया जाता है तथा इसकी वैधता जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

दिनांक— 15.06.2026।


(एम.एस. धुर्वे)
कार्यपालन यंत्री
Executive Engineer
लो० निर्माण विभाग डिण्डौरी
P.W.D. Dindori (B/R.) Division
Dindori (M.P.)